

- 1. Общая информация**
- testo 805  
Infrared thermometer  
testo 805  
Инфракрасный термометр
- 2. Описание продукта**
- 
- Инфракрасный термометр testo 805 (Infrared thermometer) – компактный инфракрасный термометр для измерения температуры на расстоянии (до 80 см). Инструмент обладает функцией автоматического отключения, что способствует долгому сроку службы. Имеет функцию LOCK, позволяющую блокировать кнопки. Использование инфракрасного излучения позволяет избежать контакта с измеряемым объектом.

### 3. Информация по безопасности

- ⚠ Избегайте опасности при электрическом током:
- Соблюдайте безопасную дистанцию при касании на частях находящихся под напряжением!

### 3. Информация по безопасности


- ⚠ Избегайте опасности при электрическом током:
- Определение максимальной температуры сканирования
- ⚠ Отредактируйте изображение на экране
- 1 Активация функции MAX:  $2 \times \text{ON} \rightarrow \text{MAX}$
- МАХ высвечивается.
- 2 Отредактируйте изображение на экране
- Удерживайте изображение на экране
- Сканирование продолжается до тех пор пока кнопка **ON** удерживается
- Проведите сканирование на изображении
- 3 Включение функции MAX
- LOCK включается. Сканирование начинается автоматический замер
- В сконфигурированном
- 4 Включение функции **ON**
- Блокировка функции **LOCK**.
- Автоматическое отключение инструмента активирует функцию **LOCK**.

### 2 Смените испорченную батарею [ тип CR2032] так, чтобы символ (+) был видим.

### 3 Заденьте отсек для батареи: поверните крышку отсека по часовой стрелке.

Если Вы не получили ответ на Ваш вопрос, пожалуйста обратитесь к ближайшим дилерам testo.

- 1. Общая информация**
- Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с работой инструмента до того, как приступите к его использованию. Сохраните данную документацию, чтобы обратиться к ней в случае необходимости.
- 2. Описание продукта**
- Безопасность продукта/предотвращение гарантийных случаев:
- Всегда используйте инструмент по назначению и вынути обогревательных паяльных, не применять силу.
  - Не подвергайте воздействию электромагнитного излучения (например, микроволновой печи, индуктивного огневого системы, стационарного зарядя, жара или экспериментальных колебаний токометром).
  - Не держите вместе с растворителями (например, ацетоном).
  - Запрещено вскрывать корпус прибора и зонта, проводить ремонт и замену элементов, если это не оговорено в настоящем руководстве.
  - Утилизация
  - Утилизируйте отработанные батарейки/аккумуляторы только в специальном предназначенных для этого местах.
  - + Для безопасной утилизации, отправьте старые/использованные приборы и зонты производителю Testo. Мы позаботимся об их утилизации.



### 4. Область применения

testo 805 компактный инфракрасный термометр для измерения поверхностной температуры.

⚠ Не является диагностическим инструментом в медицине.

### 8. Сервис и обслуживание

#### 8.1 Смена батареи

- 1 Откройте отсек для батареи: Поверните крышку в направление против часовой стрелки.

- Определяется  
Возможные причины  
Возможное решение
- |          |                              |                              |
|----------|------------------------------|------------------------------|
| <b>1</b> | Батареи почти разряжены.     | ▶ Пополните зарядом батарею. |
| <b>2</b> | Батареи полностью разряжены. | ▶ Смените батареи.           |
| <b>3</b> | Неправильное изображение     | -                            |

- Если Вы не получили ответ на Ваш вопрос, пожалуйста обратитесь к ближайшим дилерам testo.
- For improved readability, please scroll down to the following tables:
- | Пример: | Расстояние до объекта | Диаметр точки |
|---------|-----------------------|---------------|
| 10м     | 1 + 0.6m = 1.6м       |               |
| 10м     | 10 + 0.6m = 10.6м     |               |

### 5. Технические данные

#### 7. Работа с прибором

##### 7.1 Включение/выключение (On/Off)

- Параметр          Значение
- |                    |   |
|--------------------|---|
| Диапазон измерений | -20...+250°C  |
| Разрешение         | 0.1°C при -9.9 до +199.9°C, 1°C при остальных.  |
| Погрешность        | ±3°C при -25...+21°C<br>±2°C при -20...+21°C<br>±1.5°C при -40...+150°C<br>±2% от показания + 15°C при +250°C |

- Измерение
- |   |
|---|
| Символ зарядки батареи и единицы измерения температуры высвечивается. |
|---|

- Включите инструмент, нажмите .
- Светодиод загорается и единицы измерения температуры высвечиваются.
- Термометр автоматически отключается через приблизительно 15 с если все кнопки управления не активированы.

#### 7.2 Измерения

### 10. Информация об инфракрасных измерениях

#### 10.1 Измерительный метод

Инфракрасный метод измерения является оптическим методом

- Следите за тем, что зона сенсора была чистой.
- Не проводите измерения если зона сенсора запотела.
- Сохраните область замера (зона между инструментом и объектом) свободной от препятствий, без пыли или грязи, без жидкостей/паров, пар/или газов.

Инфракрасные измерения являются измерениями поверхностной температуры

- В случае присутствия пыли, грязи, миц. и т.п. на поверхности, только температура верхнего слоя будет измерена, например паром.

► В случае измерения температуры пластиковых продуктов, не измеряйте в воздушных пакетах.

- Отображается измеренное значение.
- Проецируемое сканирующим зондом

- Откройте объект для проведения замера и активируйте сканирование: Установите кнопку на зонд.
- \* Длина линзы зонда 50м.

#### 6. Подготовка к работе

1 Откройте отсек для батареи: Поверните крышку против часовой стрелки.

2 Удалите защитную пленку.

3 Закройте отсек для батареек: Поверните по часовой стрелке.

Инструмент готов к работе.

- Для улучшения излучения применяйте дополнительные покрытия такие как пак или дисплейные погодки [Номер заказа 056-0051] для измерения объектов. Если это невозможно, измеряйте с помощью контактного термометра.
- Инфракрасный метод измерения является оптическим методом
- Сканером точка определяется в зависимости от расстояния между термометром и объектом. testo 805 имеет оптическое разрешение 1 : 1. Диаметр точки такой же, как расстояние до объекта + диаметр отверстия сенсора (3мм).
- Пример:
- | Расстояние до объекта | Диаметр точки     |
|-----------------------|-------------------|
| 10м                   | 1 + 0.6m = 1.6м   |
| 10м                   | 10 + 0.6m = 10.6м |
- 200м
- 20 + 0.6x4 = 20.6м
- 10.2 Излучение**
- Материалы имеют различные коэффициент излучения, то есть они выдают разный уровень электромагнитного излучения. Коэффициент излучения testo 805 фиксирован на значение 0.95. Это идеальное значение для измерения не металлических поверхностей, пластика и пленок.
- Продукты ( бумага, керамика, штукатурка, древесина, краска , пак.)
- Большинство материалов и ящиков металлов покрывают только для ограниченного периода времени температура продукта должна измеряться надежно.
- При сканировании значение с инфракрасным измерителем в соответствии с их никакой
- Неизвестной способностью к излучению.