ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Радиометры трития портативные РКБ-05П

Назначение средства измерений

Портативные радиометры трития РКБ- 05Π (далее — прибор) предназначены для проведения селективного измерения активности и объёмной активности трития в воде и в воздухе, а так же для измерения активности и объёмной активности других бета-излучающих нуклидов в водных пробах.

Описание средства измерений

Принцип действия прибора основан на измерении активности проб, предварительно отобранных из воздуха или воды в специальные измерительные кюветы с пленочным сцинтиллятором или в сосуды с жидким сцинтиллятором (ЖС).

Структурно прибор содержит три основных конструктивных узла, размещенных под лицевой панелью в кейсе, который является корпусом прибора:

- измерительную камеру с узлом смены пробоотборной камеры с детектором без выключения прибора (для обеспечения высокой стабильности);
- высокочувствительный сцинтилляционный блок детектирования из двух ФЭУ, включенных в схему совпадений антисовпадений с вычитанием шумов ФЭУ и амплитудновременным анализом импульсов от сцинтилляционных вспышек детектора;
- интеллектуальное контрольно-измерительное устройство на микропроцессоре для автоматической обработки и представления результатов и погрешности измерений на матричном дисплее с вычитанием внешнего фона, хранения результатов измерений и их передачи в ПК по интерфейсу RS-232. Микропроцессор работает по встроенной программе, исключающей внешний доступ.

Кнопкой РЕЖИМ выбирается режим измерения и на двухстрочном матричном дисплее автоматически представляется обозначение и текущее среднее значение измеренной физической величины в режиме A (с вычитанием фона) или собственно фона – в режиме В и достигнутая погрешность измерения этих величин. Измерения автоматически прекращаются при достижении значения 20 % и 5 % в режиме A и B, соответственно.

Кнопкой ПРОБА устанавливается тип пробоотборной камеры и форма представления информации об измеряемой физической величине:

LIQ A, Бк или LIQ N, с⁻¹ активность или скорость счета импульсов, соответственно, при контроле трития в водной пробе;

GAZA, Бк или GAZN, c^{-1} – активность или скорость счета импульсов, соответственно, при контроле трития в газообразной форме;

LIQ C, c^{-1} или LIQ Σ , c^{-1} – скорость счета импульсов при контроле углерода-14 или других радионуклидов в водной пробе;

TST, c^{-1} – скорость счета импульсов от контрольного источника.

На рис. 1 указаны места пломбирования прибора и размещения наклеек или оттисков клейм, а также место размещения знака утверждения типа.

Фотография общего вида прибора приведена на рис.2.




Рисунок 1 – Схема пломбирования и размещения наклеек и знака утверждения типа




Рисунок 2 — Фотография общего вида радиометра РКБ-05 Π

Прибор имеет четыре варианта исполнения, сведения о которых приведены в таблице 1.

Исполнения отличаются назначением и комплектацией: типом детекторов и измерительных сосудов.

Таблица 1 - Исполнения прибора и их обозначение в зависимости от назначения и комплектации

Измеряемая физическая	Тип детектора и комплектация	АВУШ.412128.001			
величина		-	-01	-02	-03
		РКБ-05П	РКБ-05П1	РКБ-05П2	РКБ-05П3
Объёмная активность трития в водных пробах	Жидкий сцин- тиллятор (ЖС) и измерительные сосуды 20 мл	+	+	+	+
Объёмная активность трития в воздухе	Пленочный сцинтиллятор и проточная кювета 130 мл	-	+	-	+
Объёмная активность других бета-излучающих нуклидов в водных пробах	ЖС и измерительные сосуды 20 мл	-	-	+	+

Сведения о программном обеспечении

Прибор на основе микропроцессорной схемы измерений работает по встроенной программе, исключающей внешний доступ.

В приборе предусмотрена возможность передачи данных - результатов последних 32 измерений — из энергонезависимой памяти прибора EEPROM в персональный компьютер типа IBM PC/AT для последующей работы с данными и их хранения. Для этого в комплект поставки включен диск CD RW малый (или флэшка) с технологической программой передачи данных РКБ-05П — ПМ28 — Программа Radiometr. ABУШ.00001-01. Программа работоспособна в среде операционных систем (ОС) Microsoft Windows версий 98, МЕ, NT, 2000, XP. Поставляется в виде исполняемого установочного файла setup.exe (888618 байт). В результате инсталляции создается каталог, в котором размещен исполняемый файл Radiometr.exe (1166848 байт). В этом же каталоге размещаются результаты работы программы. Программа используется для считывания результатов измерений с прибора, представления результатов измерений в формате, доступном для дальнейшего применения и хранения, и не влияет на работу и метрологические характеристики прибора. Порядок работы с программой приведен в Приложении Б руководства по эксплуатации АВУШ.412128.001 РЭ.

Программное обеспечение не оказывает влияния на метрологические характеристики прибора. Не требуется специальных средств защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данных от преднамеренных изменений (уровень защиты A).

Проверка целостности программного обеспечения выполняется сравнением контрольной суммы приложения с заданным значением. Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наимено-	Иденти-	Номер	Цифровой идентификатор программного	Алгоритм
вание про-	фикаци-	версии	обеспечения (контрольная сумма исполняе-	вычисле-
граммного	онное	(иденти-	мого кода)	ния циф-
обеспече-	наиме-	фикаци-		рового
ния	нование	онный		иденти-
	про-	номер)		фикатора
	грамм-	про-		програм-
	ного	граммно-		много
	обеспе-	го обес-		обеспе-
	чения	печения		чения
Програм-	РКБ-05П	3.02	04B5EA9E	SFV
ма переда-	ПМ28		d125b0cf8e76f56510be685e53b59f43	MD5
чи данных			e5347e0e12323b7f339bd642a5c7b99373b73d78	SHA1

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики и их номинальное значение приведены в таблице 3.

Таблица 3

	Номинальное
Наименование характеристики, единица измерения	значение харак-
	теристики
1	2
Диапазон измерения в водных пробах:	
- активности трития, Бк	$2 - 2 \cdot 10^4$
- удельной активности трития, Бк/мл	$0.5 - 5.10^3$
- удельной активности углерода-14, Бк/мл	$0.3 - 3.10^3$
- удельной активности стронция-90 – иттрия-90, Бк/мл	$0.1 - 1.10^3$
- удельной активности цезия-137, Бк/мл	$0.15 - 1.5 \cdot 10^3$
Диапазон измерения в воздухе:	
- активности трития, Бк	от 5 до 5·10⁴
- удельной активности трития, Бк/л	от 25 до 2,5·10 ⁵
Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %	±25
Диапазон энергий бета-излучения при регистрации:	
в режиме 1 - трития, кэВ	от 0,1 до 18,6
в режиме 1 - углерода-14, кэВ	от 0,1 до 155
в режиме 2 - других радионуклидов бета-излучателей, кэВ	от 10^2 до $2,5\cdot10^3$
Время установления рабочего режима, мин, не более	5
Время измерения активности радионуклидов в пробе, мин	от 1,33 до 100
Нестабильность показаний за 8 ч непрерывной работы, %, не более	±5
Время непрерывной работы, ч, не менее:	
- при питании от встроенного аккумулятора DT 12012	10
 при питании от сети 220 В, 50 Гц 	24
Напряжение питания, В	
- от аккумулятора или от внешнего источника постоянного тока,	$13,4 \pm 1,5$
- от сети переменного тока	220^{+22}_{-33}

1	2
Потребляемые мощности:	
- при питании от аккумулятора или от внешнего источника постоян-	
ного тока $(13,4 \pm 1,5)$ B, Вт	1,2
- при питании от сети напряжением 220 В частотой 50 Гц, ВА	8
Габаритные размеры, мм, не более:	
- прибора в кейсе	540x165x450
- вспомогательного оборудования в кейсе	470x160x400
- упаковки ЖС объемом 0,5 л	300x200x200
Масса, кг, не более:	
- прибора в кейсе	12
- вспомогательного оборудования в кейсе	4
- упаковки ЖС	1,2
Условия эксплуатации:	
Температура окружающего воздуха, ⁰ С	от 5 до 35
Относительная влажность (при температуре воздуха 30 °С), %,	до 80
Давление (при температуре $+25$ 0 C), кПа	100±4
Дополнительная погрешность на каждые 10 °C отклонения от темпе-	
ратуры 20 °C, %, не более	± 5
Дополнительная погрешность при воздействии синусоидальной виб-	
рации с амплитудой не более 0,1 мм в диапазоне частот от 5 до 25 Гц,	
%, не более	± 10
Средний срок службы изделия, лет, не менее	6
Средняя наработка на отказа, ч, не менее	4000

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха прибор относится к группе В1 по ГОСТ Р 52931-2008 (температурный диапазон от 5 до 35 0 C), по устойчивости к механическим воздействиям – к виброустойчивому исполнению по группе L3 по ГОСТ Р 52931-2008 (частотный диапазон от 5 до 25 Γ ц).

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят на корпус прибора в месте размещения, указанном на рис. 1, клеящейся маркой, изготовленной фотоспособом, и на титульный лист руководства по эксплуатации АВУШ.412.128.001 РЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки прибора входят изделия и эксплуатационные документы, приведенные в таблице 4.

Таблица 4

Обозначение Наименование Колво, шт. Примечание АВУШ. 412128.001 АВУШ. 412128.001-01 Радиометр РКБ-05ПТ* 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	т аолица т				
АВУШ. 412128.001 АВУШ. 412128.001-01 АВУШ. 412128.001-02 АВУШ. 412128.001-03 АВУШ. 00001-01 Программа RadioMetr Сосуд с ЖС Ultima Gold LLT Сосуд с ЖС Ultima Gold LLT Кейс (или упаковка) с комплектом вспомогательного оборудования в нём: Контрольный источник (КИ) Измерительные сосуды объемом 20 мл (бескалиевое стекло) Набор оборудования для контроля воды (пипетки мерные, «груши» и т.п.) Измерительная газовая камера Для РКБ-05П1 и РКБ-05П1 и РКБ-05П3 Пленочный сцинтиллятор длиной от 5 до 10 м Набор штуцеров, трубок для контроля воздуха АВУШ.412128.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1 Приментации предоктации предоктации приментации приментации приментации приментации приментации предоктации приментации предоктации			Кол-		
АВУШ. 412128.001 АВУШ. 412128.001-01 АВУШ. 412128.001-02 АВУШ. 412128.001-03 АВУШ. 00001-01 ВЕТРОЕН В ПРИБОР ВЕТРОЕН В ПРИБОР КАКОВНЕ В ПРИБОР КАКОВНЕ В ПРИБОР КАКОВНЕ В ПРИБОР В ПОВИТИТЕТЕТИ В ПРИБОР В ПОВИТИТЕТИ В ПРИБОР В ПОВИТИТЕТИ В ПРИБОР В ПОВИТИТЕТИ В	Обозначение	Наименование	BO,	Примечание	
АВУШ. 412128.001-01 АВУШ. 412128.001-02 АВУШ. 412128.001-03 АВУШ. 412128.001-03 АВУШ. 412128.001-03 АВУШ. 412128.001-03 АВУШ. 412128.001-03 АВУШ. 412128.001-03 АВУШ. 00001-01 Встроен в прибор Кабель сетевой Кабель сетезой Кабель сетезой Кабель сетезой Кабель сетезой Кабель сетезой Кабель сетезой Программа RadioMetr СОСУД с ЖС Ultima Gold LLT Кейс (или упаковка) с комплектом Вспомогательного оборудования В нём: Контрольный источник (КИ) Измерительные сосуды объемом 20 мл (бескалиевое стекло) Набор оборудования для контроля воды (пипетки мерные, «груши» и т.п.) Измерительная газовая камера Для РКБ-05П1 и РКБ-05П3 Пленочный сцинтиллятор длиной от 5 до 10 м Набор штуцеров, трубок для контроля воздуха АВУШ.412128.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1			ШТ.	r	
АВУШ. 412128.001-02	АВУШ. 412128.001		1		
АВУШ. 412128.001-03 Радиометр РКБ-05П3* 1 Ккумулятор DT 12012 1 1 Кабель сетевой Кабель связи с ПК 1 Программа RadioMetr 1 1 Флэшка с программой RadioMetr (или диск CD RW малый) Сосуд с ЖС Ultima Gold LLT 1 Объём ЖС – 500 мл (отдельная упаковка) Кейс (или упаковка) с комплектом в нём: Контрольный источник (КИ) 1 Измерительный сосуд «Фон» 1 Для работы с КИ Измерительные сосуды объемом 20 мл (бескалиевое стекло) Набор оборудования для контроля воды (пипетки мериые, «груши» и т.п.) Измерительная газовая камера 2 Для РКБ-05П1 и РКБ-05П3 Пленочный сцинтиллятор длиной от 5 до 10 м Набор штуцеров, трубок для контроля воздуха АВУШ.412128.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1	АВУШ. 412128.001-01		1		
Аккумулятор DT 12012 Кабель сетевой Кабель связи с ПК Программа RadioMetr Сосуд с ЖС Ultima Gold LLT Кейс (или упаковка) с комплектом вспомогательного оборудования в нём: Контрольный источник (КИ) Измерительные сосуды объемом 20 мл (бескалиевое стекло) Набор оборудования для контроля воды (пипетки мерные, «груши» и т.п.) Измерительная газовая камера Пленочный сцинтиллятор длиной от 5 до 10 м Набор штуцеров, трубок для контроля воздуха АВУШ.412128.001 РЭ Руководство по эксплуатации Олэшка с программой RadioMetr (или диск строграммой RadioMetr (или диск строграммой RadioMetr (или диск строграммой RadioMetr (или диск строграммой RadioMetr (или диск строг калоный к	АВУШ. 412128.001-02	Радиометр РКБ-05П2*	1		
Кабель сетевой Кабель связи с ПК 1	АВУШ. 412128.001-03	Радиометр РКБ-05П3*	1		
АВУШ. 00001-01 Кабель связи с ПК Программа RadioMetr По быш дасиом КС - 500 мл (отдельная упаковка) При программа КС - 500 мл (отдельная упаковка) При программа RadioMetr Программа пробеж ЖС - 500 мл (отдельная упаковка) Правопративная упаковка упаковка упаковка упаковка упаковка упаковка упаковка упаковка упаков		Аккумулятор DT 12012	1	Встроен в прибор	
АВУШ. 00001-01 Программа RadioMetr По же Побъём ЖС – 500 мл (отдельная упаковка) Программой (отдельная упаковка) Приворательная (КИ) Приворительная (СПО В В В В В В В В В В В В В В В В В В В		Кабель сетевой	1		
RadioMetr (или диск CD RW малый) Cocyд с ЖС Ultima Gold LLT		Кабель связи с ПК	1		
RadioMetr (или диск CD RW малый)	АВУШ. 00001-01	Программа RadioMetr	1	Флэшка с программой	
Сосуд с ЖС Ultima Gold LLT Сосуд с ЖС Ultima Gold LLT Кейс (или упаковка) с комплектом вспомогательного оборудования в нём: Контрольный источник (КИ) Измерительный сосуд «Фон» 1 Для работы с КИ Измерительные сосуды объемом 20 мл (бескалиевое стекло) Набор оборудования для контроля воды (пипетки мерные, «груши» и т.п.) Измерительная газовая камера Для РКБ-05П1 и РКБ-05П3 Пленочный сцинтиллятор длиной от 5 до 10 м Набор штуцеров, трубок для контроля воздуха АВУШ.412128.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1					
Сосуд с ЖС Ultima Gold LLT 1				`	
Кейс (или упаковка) с комплектом вспомогательного оборудования в нём: Контрольный источник (КИ) Измерительный сосуд «Фон» 1 Измерительные сосуды объемом 5 20 мл (бескалиевое стекло) 1 Набор оборудования для контроля воды (пипетки мерные, «груши» и т.п.) 1 Измерительная газовая камера 2 Для РКБ-05П1 и РКБ-05П3 Пленочный сцинтиллятор длиной от 5 до 10 м 2 То же Набор штуцеров, трубок для контроля воздуха 1 То же АВУШ.412128.001 РЭ		Сосуд с ЖС Ultima Gold LLT	1	,	
Кейс (или упаковка) с комплектом вспомогательного оборудования в нём: 1 Контрольный источник (КИ) 1 Измерительный сосуд «Фон» 1 Измерительные сосуды объемом 20 мл (бескалиевое стекло) 5 Набор оборудования для контроля воды (пипетки мерные, «груши» и т.п.) 1 Измерительная газовая камера 2 Для РКБ-05П1 и РКБ-05П3 Пленочный сцинтиллятор длиной от 5 до 10 м 2 То же Набор штуцеров, трубок для контроля воздуха 1 То же АВУШ.412128.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1 То же					
Вспомогательного оборудования		Кейс (или упаковка) с комплектом	1	(0.700	
Контрольный источник (КИ) 1 Измерительный сосуд «Фон» 1 Для работы с КИ Измерительные сосуды объемом 5 20 мл (бескалиевое стекло) Набор оборудования для контроля воды (пипетки мерные, «груши» и т.п.) Измерительная газовая камера 2 Для РКБ-05П1 и РКБ-05П3 Пленочный сцинтиллятор длиной 2 То же от 5 до 10 м Набор штуцеров, трубок для контроля воздуха 1 То же					
Контрольный источник (КИ) Измерительный сосуд «Фон» Измерительные сосуды объемом 20 мл (бескалиевое стекло) Набор оборудования для контроля воды (пипетки мерные, «груши» и т.п.) Измерительная газовая камера 2 Для РКБ-05П1 и РКБ-05П3 Пленочный сцинтиллятор длиной от 5 до 10 м Набор штуцеров, трубок для контроля контроля воздуха АВУШ.412128.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1 Для работы с КИ Для работы с КИ То же		1			
Измерительный сосуд «Фон»			1		
Измерительные сосуды объемом 20 мл (бескалиевое стекло) Набор оборудования для контроля воды (пипетки мерные, «груши» и т.п.) 1 Измерительная газовая камера 2 Для РКБ-05П1 и РКБ-05П3 Пленочный сцинтиллятор длиной от 5 до 10 м 2 То же Набор штуцеров, трубок для контроля воздуха 1 То же АВУШ.412128.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1		. ,		Лля работы с КИ	
20 мл (бескалиевое стекло) Набор оборудования для контроля воды (пипетки мерные, «груши» и т.п.) Измерительная газовая камера 2 Для РКБ-05П1 и РКБ-05П3 Пленочный сцинтиллятор длиной от 5 до 10 м Набор штуцеров, трубок для контроля воздуха АВУШ.412128.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1		1 *		Zim puosim o imi	
Набор оборудования для контроля воды (пипетки мерные, «груши» и т.п.) Измерительная газовая камера Пленочный сцинтиллятор длиной от 5 до 10 м Набор штуцеров, трубок для контроля воздуха АВУШ.412128.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1		1 1			
воды (пипетки мерные, «груши» и т.п.) Измерительная газовая камера Пленочный сцинтиллятор длиной от 5 до 10 м Набор штуцеров, трубок для контроля воздуха АВУШ.412128.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1 Для РКБ-05П1 и РКБ-05П3 То же		,	1		
т.п.) Измерительная газовая камера Пленочный сцинтиллятор длиной от 5 до 10 м Набор штуцеров, трубок для контроля воздуха АВУШ.412128.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1 Для РКБ-05П1 и РКБ-05П3 То же		_	1		
Измерительная газовая камера 2 Для РКБ-05П1 и РКБ-05П3 Пленочный сцинтиллятор длиной от 5 до 10 м 2 То же Набор штуцеров, трубок для контроля воздуха 1 То же АВУШ.412128.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1					
Пленочный сцинтиллятор длиной от 5 до 10 м Набор штуцеров, трубок для контроля воздуха АВУШ.412128.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1 РКБ-05П3 2 То же То же		,	2	Лпа РКБ-05П1 и	
Пленочный сцинтиллятор длиной от 5 до 10 м Набор штуцеров, трубок для контроля воздуха АВУШ.412128.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1 То же		Померительная газовая камера	_		
от 5 до 10 м Набор штуцеров, трубок для кон- троля воздуха АВУШ.412128.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1				110 03113	
от 5 до 10 м Набор штуцеров, трубок для кон- троля воздуха АВУШ.412128.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1		Пленочный спинтиплятор плиной	2	To we	
Набор штуцеров, трубок для кон- троля воздуха АВУШ.412128.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1				10 MC	
троля воздуха АВУШ.412128.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1		01 5 до 10 м			
троля воздуха АВУШ.412128.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1		Hann hitvienor thynor hig kon-	1	Тоже	
АВУШ.412128.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1		1 2 1 1 1 1	1	10 AC	
*		троли воздуха			
*В комплект поставки входит одно из указанных исполнений – по заказу Потребителя	АВУШ.412128.001 РЭ Руководство по эксплуатации				
	* В комплект поставки входит одно из указанных исполнений – по заказу Потребителя				

Поверка

осуществляется в соответствии с разделом 3.4 «Методика поверки прибора», приведенным в Руководстве по эксплуатации АВУШ.412128.001 РЭ, согласованном ГЦИ СИ ОАО «СНИИП» 20 августа 2010 г.

В перечень основного поверочного оборудования входят:

- 1) Радиометр газов РГБ-07 (или РГБ-05). Погрешность ± 10 %.
- 2) Газообразный образец трития. Погрешность определяется погрешностью радиометра газов РГБ-07 (или РГБ-05). Значение удельной активности от $1\cdot10^4$ до $1\cdot10^6$ Бк/м 3 .
- 3) Стандартные образцы растворов тритиевой воды (СОРТВ). Погрешность аттестации ± 5 %. Значение объемной активности от $5\cdot 10^5$ до $5\cdot 10^7$ Бк/м³.

4) Образцовые радиоактивные растворы (OPP) трития, углерода-14 и других радионуклидов — бета-излучателей. Погрешность аттестации ± 10 %. Значение объемной активности от $5\cdot 10^5$ до $5\cdot 10^7$ Бк/м 3 .

Сведения о методиках (методах) измерений

Руководство по эксплуатации АВУШ.412128.001 РЭ.

Нормативные документы, устанавливающие требования к портативным радиометрам трития РКБ-05П

- 1. ГОСТ 27451-87 «Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия».
- 2. ГОСТ 21496-89 «Средства измерений объемной активности радионуклидов в газе. Общие технические требования и методы испытаний».
- 3. Технические условия ABУШ.412128.001 ТУ. Портативный радиометр трития РКБ-05П.
- 4. ГОСТ 8.039-79 «Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений активности нуклидов в бета-активных газах».
- 5. ГОСТ 8.033-96 «Государственная поверочная схема для средств измерений активности радионуклидов, потока и плотности потока альфа-, бета-частиц и фотонов радионуклидных источников».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- осуществление деятельности в области охраны окружающей среды;
- осуществление деятельности по обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях;
 - выполнение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда;
- осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта.

Изготовитель

ЗАО «СНИИП-АВЕРС»

Адрес: РФ, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5 Тел./факс: (499) 198-97-33, E-mail: avers@sniip.ru

Испытательный центр

ГЦИ СИ ОАО «СНИИП»

Регистрационный номер 30050-08

Адрес: РФ, 123060, Москва, ул. Расплетина, 5

Тел. +7(499)198-97-00 Факс +7(499)943-00-63, e-mail: dep1500@sniip.ru

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

			В.Н. Крутиков
М.П.	«	>>	2011 г.