1. Основные сведения об изделии

- 1.1. Наименование и обозначение: Измеритель магнитной индукции П3-81.
- 1.2. Изготовитель: ООО «ПКФ Цифровые приборы», 129281, г. Москва, ул. Енисейская, д.24, 150, тел. (495) 225-55-01, info@octava.info.
- 1.3. Заводской номер и дата изготовления: см. п.5 «Комплектность».
- 1.4. Измеритель выпускается по техническим условиям ПКДУ.411100.002ТУ.

2. Основные технические данные

2.1. Диапазоны измерений и пределы допускаемой погрешности

Диапазоны измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля: для исполнений $\Pi 3$ -81, $\Pi 3$ -81-01 от 1 до 500 мкТл; для исполнений $\Pi 3$ -81, $\Pi 3$ -81-02 от 0,3 до 50 мТл; для исполнения $\Pi 3$ -81-03 от 0,3 до 2000 мТл.

Диапазоны измерений магнитной индукции переменного магнитного поля: для исполнений $\Pi 3$ -81, $\Pi 3$ -81-01 от 0,5 до 350 мкТл; для исполнений $\Pi 3$ -81, $\Pi 3$ -81-02 от 0,2 до 35 мТл; для исполнения $\Pi 3$ -81-03 от 0,2 до 2000 мТл.

Рабочий диапазон частот переменного магнитного поля, Гц: от 48 до 52.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля:

в диапазоне от 1 до 500 мкТл, мкТл $\Delta_{o} = \pm (0,3+0,075 \cdot B_{u});$ в диапазоне от 0,3 до 50 мТл, мТл $\Delta_{o} = \pm (0,1+0,1 \cdot B_{u});$ в диапазоне от 0,3 до 2000 мТл, мТл $\Delta_{o} = \pm (0,1+0,1 \cdot B_{u});$ $\Delta_{o} = \pm (0,1+0,1 \cdot B_{u}),$ где B_{u} – измеренное значение магнитной индукции (показание измерителя), мкТл.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений среднеквадратического значения магнитной индукции переменного магнитного поля в диапазоне:

2.2. Общие характеристики

Измеритель обеспечивает свои технические характеристики по истечении времени установления рабочего режима, равного 1 мин.

Измеритель допускает непрерывную работу в нормальных условиях применения в течение времени не менее 6 ч при сохранении своих технических характеристик в пределах норм, установленных ТУ.

2.3. Питание

Питание измерителя осуществляется от комплекта аккумуляторов типа **AA**, установленного в **ИБ** ЭКОФИЗИКА-D. Прибор имеет индикацию напряжения аккумуляторной батареи.

Длительность автономной работы прибора при полностью заряженных аккумуляторах:

- в диапазоне температур окружающей среды от 0°C до плюс 40°C не менее 6 часов;
- в диапазоне температур окружающей среды от минус 10°C до 0°C не менее 1 часа.

2.4. Массо-габаритные и прочие характеристики

Цифровой преобразователь постоянного магнитного поля ПЗ-81-02

- Габаритные размеры: длина в сборе 500 мм; длина измерительной части 280 мм; диаметр измерительной части 16 мм; длина ручки 220 мм; диаметр ручки 33 мм.
- Длина кабеля: 1,5 м.
- Масса с кабелем 220 г.
- Энергопотребление: максимально 20 мА без учета потребления ИБ.
- Интерфейс: **DIN** (порт для подключения к индикаторному блоку).

Цифровой преобразователь геомагнитного поля ПЗ-81-01

- Габаритные размеры: длина в сборе 540 мм; длина измерительной части 320 мм; диаметр измерительной части 16 мм; длина ручки 220 мм; диаметр ручки 33 мм.
- Длина кабеля: 1,5 м.
- Macca с кабелем 240 г.
- Энергопотребление: максимально 50 мА без учета потребления ИБ.
- Интерфейс: **DIN** (порт для подключения к индикаторному блоку).

Универсальный монитор ЭКОФИЗИКА-D

- Индикатор: 320х240, цветной.
- Клавиатура: пленочная.
- Память: ≥ 4 Гбайт.

2.5. Рабочие условия эксплуатации

- Диапазон рабочих температур окружающей среды: от минус 10° С до плюс 50 С.
- Относительная влажность: до 90 % при +40 °C (без конденсата).
- Атмосферное давление: от 86 кПа до 108 кПа (645-810 мм рт.ст.).

2.6. Условия транспортировки и хранения

- Температура: от минус 40° до плюс 55° С.
- Относительная влажность: 95 % при 25° С.
- Атмосферное давление: 537-810 мм рт.ст. (72-108 кПа).

2	Varuénacau	**********
3.	Калибровочные	пириметры

Калибровочное значение преобразователя ПЗ-81-01:	дБ.
Калибровочное значение преобразователя П3-81-02:	дБ.
Калибровочное значение преобразователя ПЗ-81-03:	дБ.
4. Меры предосторожности при работе с	прибором

- Избегайте падений и ударов прибора о твердые поверхности.
- Соблюдайте условия эксплуатации, транспортировки и хранения прибора, указанные в технических характеристиках.

Комплектность

1. Индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-D	Nº, Nº		
2. Преобразователь ПЗ-81-01	№		
3. Преобразователь П3-81-02	№		
3. Преобразователь П3-81-03	№		
4. Руководство по эксплуатации	ПКДУ 411100.002 РЭ		
5. Паспорт-формуляр	ПКДУ.411100.002 ПС		

Сведения о ресурсе измерителя **6.**

6.1. Срок службы измерителя: не менее 5 лет с даты изготовления. Изготовитель обязуется проводить техническое обслуживание (гарантийное и послегарантийное) измерителя в течение всего срока службы.

7. Свидетельство о приемке

к эксплуатации.

Изделие <u>Измеритель</u>	магнитной	индукции	П3-81	в составе:
ИБ №	_, ИБ № _			
П3-81-01 №	.,			
П3-81-02 №				
П3-81-03 №	·			
изготовлено в соответстви	и с действующе	й технической	документа	щией и признано годным