ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Барометры-анероиды контрольные М-67

Назначение средства измерений

Барометры-анероиды контрольные M-67 предназначены для измерения атмосферного давления в диапазоне от 610 до 790 мм рт.ст. в наземных условиях, при значениях температур окружающего воздуха от минус 10 $^{\circ}$ C до плюс 50 $^{\circ}$ C, с относительной влажностью не более 80 %.

Описание средства измерений

Принцип действия барометров-анероидов контрольных M-67 основан на свойстве мембранных анероидных коробок деформироваться при изменении атмосферного давления. Линейные перемещения мембран преобразуются передаточным рычажным механизмом в угловое перемещение указывающей стрелки над шкалой.

Внешний вид барометра-анероида контрольного М-67 показан на рисунке 1.



Рисунок 1 - Барометр-анероид контрольный М-67

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики барометра-анероида контрольного M-67 приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Барометры-анероиды контрольные М-67
характеристики	
Диапазон измерений, мм рт.ст.	от 610 до 790

Пределы допускаемой абсолютной	
погрешности после введения поправок,	
мм рт.ст.	± 0.8
Поправки на любой отметки шкалы,	
мм рт.ст., не более	± 1,5
Напряжение питания, В	от 6 до 14
Габаритные размеры в футляре (длина х	250x250x215
ширина х высота), мм, не более	
Масса в футляре, кг не более	3,3
Условия эксплуатации:	
- температура окружающей среды, °С	от - 10 до + 50
- относительная влажность, % не более	80

Знак утверждения типа

наносится на фирменную планку, закреплённую на футляре барометра-анероида контрольного М-67 методом металлографии и на титульном листе паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит:

- барометр-анероид контрольный М-67

- футляр

- паспорт Л62.832.003 ПС 1 экз.;

- методика поверки МИ 2705-2013 «ГСИ. Барометры мембранные метеорологические. Методика поверки»

по заказу.

1 шт.;

1 шт.;

Поверка

осуществляется по документу МИ 2705-2013 «Барометры мембранные метеорологические. Методика поверки».

Основные средства поверки:

- барометр образцовый переносной 1-го разряда БОП-1М, модификации БОП-1М-1 с диапазоном измерений от 300 до 1100 гПа и пределом допускаемой абсолютной погрешностью \pm 10 Па;
- барометр рабочий сетевой БРС-1M, модификации БРС-1M-2 с диапазоном измерений от 600 до $1100~\mathrm{r\Pi a}$ и пределом допускаемой погрешности $\pm 20~\mathrm{\Pi a}$;
- манометр абсолютного давления МПАК-15 с диапазоном измерений от 0,133 до $400 \, \mathrm{k\Pi a}$ (от 1 до $3000 \, \mathrm{mm}$ рт.ст.), КТ 0,01;

Сведения о методиках (методах) измерений

Сведения о методиках (методах) измерений содержатся в паспорте «Барометр-анероид контрольный M-67».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к барометраманероидам контрольным М-67

- 1 ТУ25-04-1797-75 «Барометр-анероид контрольный М-67. Технические условия».
- 2 ГОСТ Р 8.840-2013 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений абсолютного давления в диапазоне от 1 до $1\cdot10^6\,\Pi a$ ».